

道路橋定期点検結果一覧表（修繕予定橋梁）

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検年度	点検記録	
							点検実施 年月	橋梁全体の 判定区分
相ノ澤橋	アイノサワハシ	1級町道向山矢附塩沢線	1970	26.9	5.55	H27	H27.9	Ⅱ
東根大橋	ヒガシネオオハシ	1級町道東根線	1974	26.9	8.07	H27	H27.9	Ⅱ
東根1号橋	ヒガシネイチゴウキョウ	その他町道平沢新城線	1971	23.0	3.60	H27	H27.8	Ⅲ

判定区分

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予 防 保 全 措 置	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早 期 措 置 段 階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊 急 措 置 段 階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。